

RADONANALYS - GJAB

2023-07-14
Rapport nr LE 23098

Sid 1(1)

Till
GeoExperten i Skåne AB
Skiffervägen 35
224 78 Lund

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING MED SPÅRFILM I KANISTER

Mätplats: Sjöbo 3:32.

Datum för ankomst och analys av filmer: 11/7-23 resp. 11/7-23.

Jordart på mätplats: Sand.

Detektor nr	Mättid	Mätdjup (cm)	Radonhalt på djupet 1m (kBq/m ³)	Anm.
LE 11992	27/6-7/7	70	42,3 ± 5,5	
LE 11993	-"	70	40,9 ± 5,4	
LE 11725	-"	70	21,6 ± 3,4	

Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följs.

Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m³, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 och 50 kBq/m³ är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m³ är högriskmark. Vid normalriskmark bör det vara radonskyddat byggande och vid högriskmark radonsäkert byggande.

Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart, grundvattennivå och vilken typ av ventilation inomhus som planeras.

Analysen är baserad på uppgifter från utföraren.

Mätvärdena tyder på markradonhalter inom normalriskintervallet. Halterna kan vara högre vid annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering.

Med hälsning

Gilbert Jönsson, docent

RADONANALYS - GJAB
Ideon Science Park, Beta 5
223 70 LUND

Besöksadress:
Scheelevägen 17
LUND

Telefon:
046-286 28 80
Fax:
046-286 28 81

Plusgiro:
103 25 61-1
Bankgiro:
5204-7297

E-post: radonanalys@telia.com
www.radonanalys.se

Org. nr:
55 65 48-9795